

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АНО ПО «ТОМФЮТ»



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03F5583C0063B4FD8647F0E024A911890A  
Владелец: КУДИНОВА АННА СТАНИСЛАВОВНА  
Действителен: с 08.06.2026 до 08.09.2027

## **Паспорт доступности**

### **объекта социальной инфраструктуры**

Автономной некоммерческой организации профессионального образования  
«Томский финансово-юридический техникум»  
(АНО ПО «ТОМФЮТ»)

**Условные обозначения и сокращения, используемые в паспорте доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Г</i> | инвалиды с нарушением слуха                               |
| <i>К</i> | инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках              |
| <i>О</i> | инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) |
| <i>С</i> | инвалиды с нарушением зрения                              |
| <i>У</i> | инвалиды с нарушением умственного развития                |

**Состояние доступности объекта(зоны)**

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| ДП   | доступно всем                            |
| ДП-В | доступно полностью всем                  |
| ДП-И | доступно полностью избирательно          |
| ДЧ   | доступно частично                        |
| ДЧ-В | доступно частично всем                   |
| ДЧ-И | доступно частично избирательно           |
| ДУ   | доступно условно                         |
| ДУ-И | доступно условно избирательно            |
| ВНД  | временно недоступно                      |
| Х    | не предназначен для посещения инвалидами |

**Вариант организации доступности  
объекта (формы обслуживания)**

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| А   | доступность всех зон и помещений -<br>универсальная                                     |
| Б   | доступны специально выделенные участки и<br>помещения                                   |
| ДУ  | доступность условная: дополнительная помощь<br>сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| ВНД | не организована доступность                                                             |
| ТСР | технические средства реабилитации                                                       |
| МГН | маломобильные группы населения (инвалиды<br>всех категорий)                             |

# **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры**

## **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта:** АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум».
- 1.2. Адрес объекта:** 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее нежилое здание 3 этажа(в т.ч. подземных 1), 289,4 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 800 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания** 1998 г., последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего -2026 г., капитального 2031г.

### **Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Томский финансово-юридический техникум» (АНО ПО «ТОМФЮТ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 19
- 1.8. Основание для пользования объектом:** право бессрочного безвозмездного пользования.
- 1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная) :** негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность:** региональная
- 1.11. Вышестоящая организация по виду деятельности (наименование):** Департамент образования Томской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 14.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности:** образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг:** среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3. Форма оказания услуг:** на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети, подростки, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел /день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).**

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

Общественный транспорт - автобус № 2/141, 4, 5, 12, 16/131, 19, 23, 26, 29, 30, 32/118, 33, 36, 37, 112Б/С/Д, 119, 130, 150, 442, 443 до остановки «Главпочтамт».  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 530 м.  
3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая  
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. \_\_\_\_\_

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| Категория инвалидов<br>(вид нарушения)         | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Все категории инвалидов и МГН                  |                                                                     |
| <i>в том числе инвалиды:</i>                   |                                                                     |
| 1. передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 3. с нарушениями зрения                        | Б                                                                   |
| 4. с нарушениями слуха                         | Б                                                                   |
| 5. с нарушениями умственного развития          | Б                                                                   |

-----  
<\*> - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), ДУ-И - доступно условно избирательно; «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (С)<br>ДУ-И (К,О)                                 |
| 2. Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (Г,У)<br>ДЧ-И (О)<br>ДУ-И (К,С)                                  |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (Г,У)<br>ДЧ-И (О)<br>ДУ-И (К,С)                                  |
| 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У)<br>ДУ-И (К, О, С, Г)                                         |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-И (Г, У);<br>ДЧ-И (О, С);<br>ДУ-И (К)                              |
| 6. Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (К,О,У)<br>ДЧ-И (С,Г)                                            |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (С, К) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|

-----  
<\*> - указывается <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДУ-И - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Итоговое состояние доступности предусматривается категорией Б.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br> | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не требуются                                                                            |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий и капитальный ремонт                                                            |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий и капитальный ремонт                                                            |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт и организационные мероприятия          |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР                                        |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                                                          |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР               |
| 8     | Все зоны и участки                                           | Индивидуальное решение с ТСР, текущий и капитальный ремонт, организационные мероприятия |

-----  
<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: - 2026 - 2031 г.г. в рамках исполнения плана «Дорожная карта»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно ДУ-И(О,С,Г,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

Согласование \_\_\_\_\_ не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет**  
(наименование сайта, портала)

### **5. Особые отметки**

Приложения:

Результаты обследования доступности объекта и предоставляемых на нем услуг (количество фотографий):

1. Территория, прилегающая к зданию \_\_\_\_\_ шт.
2. Вход(входы) в здание \_\_\_\_\_ шт.
3. Путь(пути)движения внутри здания \_\_\_\_\_ шт.
4. Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта) \_\_\_\_\_ шт.
5. Санитарно-гигиенические помещения \_\_\_\_\_ шт.
6. Система информации и связи (на всех зонах) \_\_\_\_\_ шт.
7. Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ шт.
8. поэтажные планы на \_\_\_\_\_ л.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта:** АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум».
- 1.2. Адрес объекта: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое здание 3 этажа(в т.ч. подземных 1), 289,4 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 800 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1998 г., последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2026 г., капитального 2031г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Томский финансово-юридический техникум» (АНО ПО «ТОМФЮТ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 19
- 1.8. Основание для пользования объектом: право бессрочного безвозмездного пользования.
- 1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная) : негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация по виду деятельности (наименование): Департамент образования Томской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 14.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности:** образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, подростки, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел /день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Общественный транспорт - автобус № 2/141, 4, 5, 12, 16/131, 19, 23, 26, 29, 30, 32/118, 33, 36, 37, 112Б/С/Д, 119, 130, 150, 442, 443 до остановки «Главпочтамт».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 530 м.

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. \_\_\_\_\_

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

| Категория инвалидов<br>(вид нарушения)         | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Все категории инвалидов и МГН                  |                                                                     |
| в том числе инвалиды:                          |                                                                     |
| 1. передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 3. с нарушениями зрения                        | Б                                                                   |
| 4. с нарушениями слуха                         | Б                                                                   |
| 5. с нарушениями умственного развития          | Б                                                                   |

-----  
<\*> - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), ДУ-И - доступно условно избирательно; «ВНД» (не организована доступность)

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*                             |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не требуются                                                                   |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Текущий и капитальный ремонт                                                   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий и капитальный ремонт                                                   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт и организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР                               |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                                                 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальное решение с          |

|   |                    |                                                                                         |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    | ТСР                                                                                     |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР, текущий и капитальный ремонт, организационные мероприятия |

-----  
 <\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Томск

« 12 » августа 2026 г.

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум».

1.2. Адрес объекта: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее нежилое здание 3 этажа(в т.ч. подземных 1), 289,4 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 800 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1998 г., последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2026 г., капитального 2031г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Томский финансово-юридический техникум» (АНО ПО «ТОМФЮТ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, д. 19

1.8. Основание для пользования объектом: право бессрочного безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная) : негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация по виду деятельности (наименование): Департамент образования Томской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 14.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**2.1. Сфера деятельности:** образование

2.2. Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, подростки, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел /день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Общественный транспорт - автобус № 2/141, 4, 5, 12, 16/131, 19, 23, 26, 29, 30, 32/118, 33, 36, 37, 112Б/С/Д, 119, 130, 150, 442, 443 до остановки «Главпочтамт».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 530 м.

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. \_\_\_\_\_

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

| Категория инвалидов<br>(вид нарушения)         | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Все категории инвалидов и МГН                  |                                                                     |
| <i>в том числе инвалиды:</i>                   |                                                                     |
| 1. передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 3. с нарушениями зрения                        | Б                                                                   |
| 4. с нарушениями слуха                         | Б                                                                   |
| 5. с нарушениями умственного развития          | Б                                                                   |

-----  
<\*> - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), ДУ-И - доступно условно избирательно; «ВНД» (не организована доступность)

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                    | Состояние доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов** | Приложение    |        |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|           |                                                            |                                                                                | № на<br>плане | № фото |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (С)<br>ДУ-И (К, О)                                         | -             |        |
| 2         | Вход (входы) в здание                                      | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (О)<br>ДУ-И (К, С)                                         | -             |        |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (О)<br>ДУ-И (К, С)                                         | 1,2,9         |        |
| 4         | Зона целевого назначения здания                            | ДП-И (У)                                                                       | 3             |        |

|   |                                                   |                                          |   |  |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--|
|   | (целевого посещения объекта)                      | ДУ-И (К, О, С, Г)                        |   |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | ДП-И (Г, У);<br>ДЧ-И (О, С);<br>ДУ-И (К) | 4 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ДП-И (К,О,У)<br>ДЧ-И (С,Г)               | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, Г,У)<br>ДУ (С, К)               | - |  |

-----  
 <\*> - указывается <\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДУ-И - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД – временно недоступно

### **3.5. Итоговое заключение:**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, и временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями.

Обследуемый объект признан условно доступным, он частично удовлетворяет требованиям доступности для маломобильных групп населения (необходима дополнительная помощь квалифицированного сотрудника). На объекте предусмотрены специально выделенные участки и помещения для инвалидов и МГН, техникум оборудован приставным металлическим пандусом для инвалидов на креслах-колясках, оборудован общий санузел, предусмотрена помощь персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами(фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и /или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками техникума с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; в дальнейшем при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), технической адаптации здания.

По функциональным зонам исходя из проведенного обследования, рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

#### **1. Территория, прилегающая к зданию(участок):**

Необходимо разметить организованное место для парковки инвалидов, обозначенное соответствующими международными символами, согласно 5.1.1. СП 59.13330.2020. Размер разметки мест для стоянки (парковки) предусмотреть 6,0х3,6 м, что даст возможность

создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Путь от парковки до объекта соответствует всем требованиям безопасности.

## **2. Вход(входы) в здание:**

Края первой и последней ступеней по всей длине лестницы необходимо оборудовать полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней, ширина полосы 0,08-0,1м, необходимо установить тактильную предупредительную информацию перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд и вместо тактильных указателей использовать **тактильное грязезащитное покрытие**.

2. Оборудовать входные двери шириной одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м. При необходимости открывать вторую створку двери, для расширения свободного пространства проема. Ликвидировать пороги или установить стационарный пандус, обеспечивающий преодоление дверных порогов (уклон не более 8%, ширина не менее 1,2 м, ограждения, бортики). До реализации — использовать приставной металлический пандус, хранить у входа, персонал обучен установке. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.14).

## **3. Путь(пути) движения внутри здания:**

Необходимо установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м, также необходимо установить фотолюминисцентную систему управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации. Необходимо установить информирующие обозначения помещений дублированных шрифтом Брайля. На лестнице запасного выхода следует установить пандусы с уклоном не более 1:6. В здании на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение.

3. Дверные проемы, ведущие в учебный отдел, не соответствуют нормативным требованиям. Расширить дверной проем до установленного норматива - 0,90 м. Устранить дверные пороги, не должны иметь пороги и перепадов высот пола более 1,4 см. (СП 59.13330.2020). Требуется адаптация путей эвакуации в соответствии с СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020».

## **4. Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта):**

В учебной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Необходимо установить информирующие обозначения помещений дублированных шрифтом Брайля.

Предусмотреть следующие мероприятия: Оборудовать учебную аудиторию индукционной петлёй для слабослышащих. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусмотреть в рядах, непосредственно примыкающих к проходам. Установить информирующие обозначения помещений, дублированные шрифтом Брайля. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, — один-два первых стола в ряду у дверного проёма. Все мероприятия будут выполнены при условии поступления студента с нарушениями слуха.

## **5. Санитарно-гигиенические помещения:**

Вход в туалетную комнату для идентификации помещения необходимо оборудовать информирующей тактильной табличкой с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения - рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. В туалете у раковины опорный поручень должен быть установлен так, чтобы просвет между раковиной и поручнем составлял 45+/- 5мм, расстояние между поручнем и боковой стеной с учетом требования СП 136.13330.2012 по установке раковины. Верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня. Одну из стандартных кабин в каждом блоке туалетов оборудовать настенными поручнями.

Предусмотрен капитальный ремонт туалетной комнаты с выполнением требований СП 59.13330.2020 и профильных ГОСТов, до этого момента обеспечить сопровождение сотрудниками техникума (помощь персонала).

#### **6. Система информации на объекте:**

Для обучающихся инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один.

Для обучающихся с нарушениями слуха следует оборудовать установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, во всех помещениях, где обучающийся может остаться один). Навигационные акустические средства (звуковые маяки, речевые информаторы) — отсутствуют. Установка предусмотрена планом мероприятий при поступлении обучающихся с нарушениями зрения.

### **4. Управленческое решение (проект)**

#### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*                                      |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не требуются                                                                            |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Текущий и капитальный ремонт                                                            |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий и капитальный ремонт                                                            |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт и организационные мероприятия          |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР                                        |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                                                          |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР               |
| 8 | Все зоны и участки                                           | Индивидуальное решение с ТСР, текущий и капитальный ремонт, организационные мероприятия |

-----  
<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**4.2. Период проведения работ:** - 2026 - 2031 г.г. в рамках исполнения плана «Дорожная карта»

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)** после выполнения работ по адаптации доступно ДУ-И(О,С,Г,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется.**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое \_\_-:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

нет

(наименование сайта, портала)

**I. Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
Техникум, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Татарская 19  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента                            | Наличие элемента |               |                                                                                    | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                            |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                            |                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                               | есть/<br>нет     | № на<br>плане | № фото                                                                             | Содержание                                                                                                                                                                  | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                              | Виды работ                                       |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                                                    | есть             | -             |  | Отсутствуют                                                                                                                                                                 | все                                    | -                                                                                                                                                                                                       | Не требуется                                     |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории (не принадлежащий собственнику учреждения) | есть             | -             |                                                                                    | 1. Тротуары на пешеходном переходе не оборудованы бордюрным пандусом, что не соответствует нормативным требованиям.<br>2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные | 1 – К, О<br>2 – С<br>3 – С<br>4 – К, О | 1. Оборудовать перепады высот бордюрным пандусом (перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015м).<br>2. Оборудовать пути перед пешеходным переходом тактильно-контрастными | Не относятся к зоне ответственности собственника |

|     |                                    |      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----|------------------------------------|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |                                    |      |   |   | <p>указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, пешеходного перехода, доступного входа, начала опасного участка и т.п.(переход улицы Татарская).</p> <p>3.Отсутствует голосовое оповещение на пешеходных переходах (ул. Ленина, ул. Татарская).</p> <p>4.На остановке «Главпочтамт» скамья для отдыха/ожидания отсутствует (по левой стороне дороги).</p> |     | <p>указателями в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 (переход улицы Татарская)</p> <p>3 Предусмотреть места отдыха/ожидания, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.Скамьи в зоне отдыха необходимы разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья (59.13330.2020, п. 5.3).</p> |              |
|     | Путь (пути) движения на территории | есть | - |   | Отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Все | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не требуется |
| 1.3 | Лестница (наружная)                | нет  | - | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -            |
| 1.4 | Пандус (наружный)                  | нет  | - | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -            |
|     |                                    |      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

|     |                         |      |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                        |
|-----|-------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | есть | - |  | Отсутствует разметка места для автотранспорта инвалидов                                                                                                                    | К, О | Организовать разметку места для парковки инвалидов, обозначенное соответствующими международными символами, согласно 5.2.1 СП 59.13330.2020 | Мероприятия организационного характера |
|     |                         |      |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                        |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      |   |                                                                                   | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется). |      |                                                                                                                                             |                                        |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (С)<br>ДУ-И (К,О)                          |            |        |                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Рекомендуется разметить место для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (5.2.1 СП 59.13330.2020). Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в организацию, доступного для инвалидов, но не далее 50 м (5.2.1 СП 59.13330.2020). Размер разметки мест для стоянки (парковки) предусмотреть 6,0х3,6 м, что даст возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Путь от парковки до объекта должен соответствовать всем требованиям безопасности.

**I. Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
Техникум, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Татарская 19  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                          |                                     | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | № на<br>плане | № фото | Содержание                                                                                                   | Значимо для инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                     | Виды работ                                                |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет              | -             | -      | -                                                                                                            | -                                   | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                         |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет              | -             | -      | Постоянный пандус<br>отсутствует. Доступ<br>обеспечивается<br>перекатной рампой,<br>выносятся<br>персоналом. | К, О                                | Установить стационарный<br>пандус (уклон не более 8%,<br>ширина не менее 1,2 м,<br>ограждения, бортики). До<br>реализации — использовать<br>перекатную рампу, хранить у<br>входа, персонал обучен<br>установке.(СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14) | Индивидуальное<br>решение с ТСР.<br>Капитальный<br>ремонт |
|          |                                                              |                  |               |        |                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |

|     |                                 |      |   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----|---------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - |  | Соответствует нормам                                                                                                                                                                                                            | Все  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Текущий ремонт     |
| 2.4 | Дверь (входная)                 | есть | - |  | <p>1.Ширина рабочей створки -0,8 м, что не соответствует нормативным требованиям (дверь 1)<br/> Ширина рабочей створки -0,85 м, что не соответствует нормативным требованиям (дверь 2)<br/> 2.Высота порога не нормативная.</p> | Все  | <p>1Оборудовать входные двери шириной одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м. При необходимости открывать вторую створку двери, для расширения свободного пространства проема.<br/> 2.Ликвидировать пороги или предусмотреть перекатную рампу или снизить высоту порога (в проемах дверей допускаются пороги высотой не более 0,014м).</p> | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур                          | есть | 9 |                                                                                    | Соответствует.                                                                                                                                                                                                                  | К, О | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не требуется       |

|  |                         |  |  |  |                                                                     |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                                                                                     | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото                                                                              |                                                                                    |
| Вход/выход в здание                         | ДУ-И (К)<br>ДЧ-И (О)<br>ДП-И (Г,У,С)                           |            |  | Капитальный и текущий ремонт                                                       |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Оборудовать входные двери шириной одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м. При необходимости открывать вторую створку двери, для расширения свободного пространства проема. Ликвидировать пороги или установить стационарный пандус, обеспечивающий преодоление дверных порогов (уклон не более 8%, ширина не менее 1,2 м, ограждения, бортики). До реализации — использовать перекатную рампу, хранить у входа, персонал обучен установке.(СП 59.13330.2020 п. 5.1.14).

**I. Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
Техникум, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Татарская 19  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента    | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                          |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                 | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                       | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                            | Виды работ            |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль,<br>зона ожидания,<br>галерея,<br>балкон) | есть                | 2             |           | Соответствует                                                                                                                                                                                                                                                    | Все                                    | -                                                                                                                                                                                     | Не требуются          |
| 3.2      | Лестница<br>(внутри<br>здания)                                  | нет                 | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | -                                                                                                                                                                                     | -                     |
| 3.3      | Пандус<br>(внутри<br>здания)                                    | нет                 | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | -                                                                                                                                                                                     | -                     |
| 3.4      | Лифт<br>пассажирский<br>(или<br>подъемник)                      | нет                 | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | Техническое решение невозможно                                                                                                                                                        | -                     |
| 3.5      | Дверь                                                           | есть                | -             |           | 1.Дверь в учебный отдел не<br>соответствует нормам 0,71 м.<br>5.Порог перед входом в учебный отдел 3<br>см.                                                                                                                                                      | С, К, О                                | 1.Расширить дверной проем до установленного норматива -<br>0,90 м.<br>2.Устранить дверные пороги, не должны иметь порогов и<br>перепадов высот пола более 1,4 см. (СП 59.13330.2020). | Капитальный<br>ремонт |
| 3.6      | Пути<br>эвакуации (в<br>т.ч. зоны<br>безопасности)              | есть                | -             | -         | Пути эвакуации общие для всех<br>обучающихся, включая инвалидов на<br>креслах-колясках и лиц с нарушениями<br>опорно-двигательного аппарата.<br>Выявлены барьеры: наличие порогов<br>более 0,014 м, отсутствие непрерывных<br>поручней, контрастной и тактильной |                                        | Требуется адаптация путей эвакуации в соответствии с СП<br>1.13130.2020 и СП 59.13330.2020».                                                                                          | Не требуются          |

|  |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |                         |  |  |  | маркировки. Доступность для категории К — ДУ-И (доступно условно избирательно) при сопровождении и наличии плана действий персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная. Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные. |  |  |  |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ-И (К,) ДЧ-И (О,С) ДП-И (Г, У)                               |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                      |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Дверные проемы, ведущие в учебный отдел, не соответствуют нормативным требованиям. Расширить дверной проем до установленного норматива - 0,90 м. Устранить дверные пороги, не должны иметь порогов и перепадов высот пола более 1,4 см. (СП 59.13330.2020). Требуется адаптация путей эвакуации в соответствии с СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020».

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Техникум, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Татарская 19

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента                    | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Виды работ                                                  |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания (учебные кабинеты)                      | есть             | 1,3        |        | 1.Отсутствует индукционная петля в учебных аудиториях.<br>2.Отсутствуют видеоувеличители.<br>3.Отсутствуют программы экранного доступа на компьютерах (NVDA/JAWS).<br>5. Отсутствует принтер Брайля.<br>6.Отсутствует устройство тактильной графики (PIAF).<br>7.Отсутствуют адаптированные учебные материалы (Брайль, укрупнённый шрифт, аудио, электронные с поддержкой синтезатора речи).<br>(Приказ Минпросвящения России № 253). | 1-Г;<br>2,3,4,5,6-С              | 1. Установить стационарную индукционную петлю в аудиториях. 2. Закупить портативные видеоувеличители. 3. Установить программы экранного доступа (NVDA — бесплатно, JAWS — при необходимости). 4. Закупить принтер Брайля. 5. Закупить устройство тактильной графики (PIAF). 6. Обеспечить учебные материалы в доступных форматах: Брайль, укрупнённый шрифт, аудио, электронный текст. Все мероприятия предусмотрены планом при поступлении обучающихся с соответствующими нарушениями. | Индивидуальное решение с ТСР<br>Организационные мероприятия |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                                            | Нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не требуется                                                |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                                        | Нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не требуется                                                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту                         | Нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не требуется                                                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания (медицинский кабинет в техникуме) | есть             | 6          |        | 1.Ширина дверного проёма менее 0,82м.<br>2.Отсутствует зона разворота кресло-коляски (диаметр $\geq 1,4$ м).<br>3.Отсутствует портативная индукционная петля.<br>4. Отсутствует портативная индукционная                                                                                                                                                                                                                              | Все                              | 1. Обеспечить ширину дверного проёма $\geq 0,9$ м (при реконструкции несущих стен — допускается 0,8 м).<br>2.Организовать зону разворота диаметром $\geq 1,4$ м (Обеспечить движение с сопровождающим для организации разворота).                                                                                                                                                                                                                                                       | Капитальный ремонт.<br>Организационные мероприятия.         |

|  |                         |  |  |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                         |  |  |  | петля.                                                                                                                                  |  | 3.Установить портативную индукционную петлю для приёма слабослышащих (мероприятия будут проведены при поступлении обучающихся с нарушениями слуха). |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). |  |                                                                                                                                                     |  |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Зона обслуживания инвалидов                 | ДУ-И (К, О, С, Г)<br>ДП-И (У)                                  |            |        | Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт и организационные мероприятия |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Предусмотреть следующие мероприятия: Оборудовать учебную аудиторию индукционной петлёй для слабослышащих. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусмотреть в рядах, непосредственно примыкающих к проходам. Установить информирующие обозначения помещений, дублированные шрифтом Брайля. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, — один-два первых стола в ряду у дверного проёма. Все мероприятия будут выполнены при условии поступления студента с нарушениями слуха.

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Техникум, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Татарская 19

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виды работ                                            |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | есть             | 4             |           | 1. Туалетная комната не адаптирована для МГН: отсутствуют поручни возле унитаза, крючки для костылей, кнопка вызова персонала.<br>2. Ширина дверного проёма менее 0,9 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | все                                    | 1. Переоборудовать одну из кабин в доступную по п. 6.3 СП 59.13330.2020: габариты 1,65 × 2,2 м, ширина двери 0,9 м, порог ≤ 0,014 м, зона разворота ≥ 1,4 м.<br>2. Установить поручни по ГОСТ Р 51261-2022, крючки для костылей и одежды, кнопку вызова персонала.<br>3. Нанести контрастную маркировку на дверные проёмы и опасные зоны. | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение<br>с ТСР |
| 5.2      | Душевая/ ванная<br>комната                                   | нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                     |
| 5.3      | Бытовая комната<br>(гардеробная)                             | нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                     |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                | -                | -             | -         | Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-2,2, ширина двери -0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.<br>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные), мнемосхемы на высоте 1,2-1,6м. Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами). Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала. |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                      |
| Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения           | ДУ-И (К, О, С);<br>ДП-И (Г, У)                                       |               |        | Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР                                     |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

### Комментарий к заключению:

Предусмотрен капитальный ремонт туалетной комнаты с выполнением требований СП 59.13330.2020 и профильных ГОСТов., до этого момента обеспечить сопровождение сотрудниками техникума (помощь персонала).

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Техникум, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Татарская 19

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              | -          | -      | 1.Отсутствуют световые оповещатели (стробы) на путях эвакуации.<br>2.Отсутствует контрастное сочетание цветов (дверь–стена, ручка–дверь, сантехника–пол–стена, стена–выключатели)                                                                                                                                | все                              | 1.Установить световые оповещатели (стробы): частота 0,5–2,0 Гц, высота 1,9–2,3 м, расстояние ≤ 15 м (СП 3.13130, п. 6.16). (при поступлении обучающихся с нарушением слуха).<br>2.Обеспечить контрастность ≥ 65% (обычная), ≥ 70% (опасность): двери, ручки, выключатели, сантехника, информационные средства (ГОСТ Р 51671-2020) | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             | -          | -      | Навигационные акустические средства (звуковые маяки, речевые информаторы) — отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                         | С                                | Установка предусмотрена планом мероприятий при поступлении обучающихся с нарушениями зрения.                                                                                                                                                                                                                                      | Текущий ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                                | есть             | -          | -      | Соответствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | С                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не требуется   |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | -                | -          | -      | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТЗнаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре –световая, синхронно со звуковой сигнализацией. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Системы информации на объекте               | ДП-И (К,О,У)<br>ДЧ-И (С,Г)                                     | -          | -      | Текущий ремонт                                                                    |

*\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

**Комментарий к заключению:** для обучающихся с нарушениями слуха следует оборудовать установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, во всех помещениях где обучающийся может остаться один). Навигационные акустические средства (звуковые маяки, речевые информаторы) — отсутствуют. Установка предусмотрена планом мероприятий при поступлении обучающихся с нарушениями зрения.

**Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других**

**МГН с 2.09.2026 по 30.12.2031 г.**

**АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум».**

| Плановые работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Ожидаемый результат(по состоянию доступности) ** | Период проведения работ, квартал, год | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Наименование Функционально-планировочного элемента.<br>Вид выполняемых работ.<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Состояние функциональной зоны на текущий момент |                                                  |                                       |                                          |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                               | 3                                                | 4                                     | 5                                        | 6                      |
| Вход на территорию и пути движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                  |                                       |                                          |                        |
| <u>Автостоянка и парковка:</u><br>1. Организовать разметку места для парковки инвалидов, обозначенное соответствующими международными символами, согласно 5.2.1 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ВНД                                             | ДП-В                                             | 3 квартал 2027 года                   | Заместитель директора по АХР             | сентябрь 2027          |
| Вход в здание и пути движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                  |                                       |                                          |                        |
| <u>Пандус (наружный):</u><br>Установить стационарный пандус (уклон не более 8%, ширина не менее 1,2 м, ограждения, бортики). До реализации — использовать перекатную рампу, хранить у входа, персонал обучен установке. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.14)<br><u>Дверь (входная):</u><br>1.Оборудовать входные двери шириной одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м. При необходимости открывать вторую створку двери, для расширения свободного пространства проема.<br>2.Ликвидировать пороги или предусмотреть перекатную рампу или снизить высоту порога (в проемах дверей допускаются пороги высотой не более 0,014м). | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (С)<br>ДУ-И (К,О)           | ДП-В                                             | 3 квартал 2027 года                   | Заместитель директора по АХР             | Март 2028              |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                  |                                       |                                          |                        |
| <u>Двери:</u><br>1.Расширить дверной проем до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ДУ-И (К,) ДЧ-И (О,С)                            | ДП-В                                             | 1 квартал 2028 года                   | Заместитель директора по                 | Март 2028              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |      |                     |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------------------|--------------|
| <p>установленного норматива - 0,90 м.</p> <p>2. Устранить дверные пороги, не должны иметь порогов и перепадов высот пола более 1,4 см. (СП 59.13330.2020).</p> <p><u>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности):</u></p> <p>Требуется адаптация путей эвакуации в соответствии с СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДП-И (Г, У)                           |      |                     | АХР                          |              |
| <p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |      |                     |                              |              |
| <p><u>Кабинетная форма обслуживания (учебные кабинеты):</u></p> <p>1. Установить стационарную индукционную петлю в аудиториях. 2. Закупить портативные видеоувеличители. 3. Установить программы экранного доступа (NVDA — бесплатно, JAWS — при необходимости). 4. Закупить принтер Брайля. 5. Закупить устройство тактильной графики (PIAF). 6. Обеспечить учебные материалы в доступных форматах: Брайль, укрупнённый шрифт, аудио, электронный текст. Все мероприятия будут проведены при поступлении обучающихся с соответствующими нарушениями.</p> <p><u>Кабина индивидуального обслуживания (медицинский кабинет в техникуме):</u></p> <p>1. Обеспечить ширину дверного проёма <math>\geq 0,9</math> м (при реконструкции несущих стен — допускается 0,8 м).</p> <p>2. Организовать зону разворота диаметром <math>\geq 1,4</math> м (Обеспечить движение с сопровождающим для организации разворота).</p> <p>3. Установить портативную индукционную петлю для приёма слабослышащих (мероприятия будут проведены при поступлении обучающихся с нарушениями слуха).</p> | <p>ДУ-И (К, О, С, Г)<br/>ДП-И (У)</p> | ДП-В | 3 квартал 2028 года | Заместитель директора по АХР | Декабрь 2028 |
| <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |      |                     |                              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |                                                                          |                                    |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Туалетная комната:</u><br>1. Переоборудовать одну из кабин в доступную по п. 6.3 СП 59.13330.2020: габариты 1,65 × 2,2 м, ширина двери 0,9 м, порог ≤ 0,014 м, зона разворота ≥ 1,4 м.<br>2. Установить поручни по ГОСТ Р 51261-2022, крючки для костылей и одежды, кнопку вызова персонала.<br>3. Нанести контрастную маркировку на дверные проёмы и опасные зоны.                                                                                                                                                                                                            | ДУ-И (К, О, С);<br>ДП-И (Г, У) | ДП-В | 3 квартал 2030<br>года                                                   | Заместитель<br>директора по<br>АХР | Декабрь<br>2030 года                                                     |
| Системы информации (и связи) на объекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |                                                                          |                                    |                                                                          |
| Визуальные средства:<br>1. Установить световые оповещатели (стробы): частота 0,5–2,0 Гц, высота 1,9–2,3 м, расстояние ≤ 15 м (СП 3.13130, п. 6.16). (при поступлении обучающихся с нарушением слуха).<br>2. Обеспечить контрастность ≥ 65% (обычная), ≥ 70% (опасность): двери, ручки, выключатели, сантехника, информационные средства (ГОСТ Р 51671-2020)<br>Акустические средства:<br>Навигационные акустические средства (звуковые маяки, речевые информаторы) — отсутствуют.<br>Установка предусмотрена планом мероприятий при поступлении обучающихся с нарушениями зрения. | ДП-И (К,О,У)<br>ДЧ-И (С,Г)     | ДП-В | Установка производится при поступлении обучающихся с нарушениями зрения. | Заместитель<br>директора по<br>АХР | Установка производится при поступлении обучающихся с нарушениями зрения. |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания